


SETTORE IV - PUBBLICAZIONE ALBO ELENCO ALBERI ABBATTIMENTI PREVISTI										
								Marcon, li 27/06/2019		
ANNO	VIA / VIALE / PIAZZA / PARCO	QUANTITA' ALBERI	SPECIE	N. INVENTARIO ALBERI	DITTA E DIREZIONE LAVORI	MOTIVO / DATA ULTIMA SCHEDA VALUTAZIONE	INVIO RICHIESTA MODULISTICA / NULLA OSTA / PARERE	UFFICI / ENTI COMUNICAZIONE / RICHIESTA PARERE	SOSTITUZIONE	
2019	Via Gramsci - parco zona sud	2	prunus cerasifera	270027	Aladino Soc Coop (Mirano) - dott. Giulia di Thiene (direzione lavori)	La pianta è morta	non necessario	esiti censimento e VTA 2018	Al momento non prevista - si valuterà eventuale compensazione con essenze idonee	
2019	Scuola Primaria Don Milani	7+1	7 ligustrum lucidum + 1 arbusto	009001 e 7 arbusti limitrofi non censiti		Apparati radicali esposti a seguito rimozione vasi di contenimento in CLS, l'apparato radicale è esposto e interferisce con i pluviali e può causare problemi di sicurezza (rischio di inciampare o scivolare sulle radici)	2018 segnalazione Istituto Comprensivo	esiti censimento e VTA 2018	Al momento non prevista per mancanza di spazi idonei	
2019	Scuola Primaria Don Milani	1	Betula Alba	9008		Pianta moriente con visibile stato di stress		esiti censimento e VTA 2018	Al momento non prevista - si valuterà eventuale compensazione con essenze idonee	
2019	Parco fuome Zero	2+6+1	2 alloro - 6 arbusti vari - 1 pino natalizio	non censiti (zona alberatura n. 013297)		Arbusti e pino piantati da ignoti lungo il confine senza rispettare le distanze previste dal Codice Civile - interferiscono con recinzioni e proprietà private limitrofe	034028 e 034029 alberature da abbattere perché piante compromesse con estese necrosi - 034032 chioma troppo interferente con edificio a sud-est rialzo pavimentazioni marciapiedi si consiglia di valutare l'abbattimento - 034075 albero da rimuovere perché visibilmente deperiente a causa di attacco da virus	non necessario	esiti censimento e VTA 2016	Al momento non prevista per mancanza di spazi idonei
2019	Via Sanudo	4	n. 4 Tilia platyphyllos	034028-034029-034032 - 034075				sopralluogo congiunto con direzione lavori effettuato nel mese di giu 2019; esiti censimento e VTA 2018	Al momento non prevista - si valuterà eventuale compensazione con essenze idonee	
2019	Via Sanudo	1	Ulmus Pumila	34104			Pianta che appare deperiente, con secco esteso e rami appesi nonostante sia stata potata nel 2018 - NB rilascia rami sopra al vicino passaggio pedonale in caso di venti forti e temporali, e pertanto è stata segnalata anche dai residenti in loco		sopralluogo congiunto con direzione lavori effettuato nel mese di giu 2019	Al momento non prevista per mancanza di spazi idonei
2019	Via Sanudo	1	Castanea sativa	34110			Abbattimento per lesioni alla base del fusto in trazione - inclinato a 25° - esemplare che non ha futuro	non necessario	esiti censimento e VTA 2018	Al momento non prevista area già densamente piantumata

2019	Via Sanudo	1	Magnolia Grandiflora	34111	Aladino Soc Coop (Mirano) - dott. Giulia di Thiene (direzione lavori)	Abbattimento per lesioni al lato ovest - esemplare che non ha futuro	non necessario	esiti censimento e VTA 2018	Al momento non prevista area già densamente piantumata
2019	Via Marmolada	1	Tilia plathyphyllos	46045		Classificazione M/D pianta molto interrata e con estese necrosi e stato di stress si consiglia abbattimento	non necessario	esiti censimento e VTA 2018	Al momento non prevista area già con presenza di sufficienti alberature
2019	Via Monte Berico	1	Tilia plathyphyllos	47060		Si consiglia di rimuovere la pianta per interferenza con i segnali stradali di stop e pertanto conseguente pericolo per la viabilità stradale	non necessario	esiti sopralluogo con PL nel corso del 2018	Al momento non prevista area già con presenza di sufficienti alberature
2019	Via Monte Civetta	1	Tilia plathyphyllos	48012		M/D esemplare che non ha futuro - presenta tessuti morti e metà chioma secca	non necessario	esiti censimento e VTA 2018	Al momento non prevista area già con presenza di sufficienti alberature
2019	Via Meucci	1	Acer pseudoplatanus	64013		La pianta è morta		esiti censimento 2019 - sopralluogo congiunto con direzione lavori effettuato nel mese di giu 2019	Al momento non prevista valutare eventuale sostituzione
2019	Via V Veneto c/o uffici tecnici	1	n.c.	non censita		La pianta fortemente deperita e sottoposta a stress	non necessario	sopralluogo ufficio manutenzioni	Al momento non prevista valutare eventuale sostituzione
2019	Via Volpera	1	n.c.	non censita		La pianta è morta	non necessario	sopralluogo ufficio manutenzioni su segnalazione da parte di cittadini	Al momento non prevista valutare eventuale sostituzione
2019	Viale Trento e Trieste	1	n.c.	non censita		La pianta è morta	non necessario	sopralluogo ufficio manutenzioni	Al momento non prevista valutare eventuale sostituzione
2019	Via Pascutto	2	n.c.	non censita		Una pianta è morta e la seconda fortemente deperiente	non necessario	sopralluogo ufficio manutenzioni	Al momento non prevista valutare eventuale sostituzione
2019	Via Ugaretti c/o sede AVIS	2	n.c.	non censita		La pianta è completamente secca molto probabilmente morta	segnalazione da parte di AVIS	sopralluogo ufficio manutenzioni	Al momento non prevista valutare eventuale sostituzione
2019	Parco dello Zero	1	Pinus nigra	13266		Pianta morente attaccata da formiche e processionaria del pino - presenza di secco rilevante	non necessario	sopralluogo ufficio manutenzioni e direttore lavori	Al momento non prevista valutare eventuale sostituzione
2019	Parco dello Zero	3	Platanus Hybrida	013221-013222-013223		La pianta 013222 è morta per cancro colorato del platano - la pianta 013223 è da rimuovere perché limitrofa e già intaccata dalla medesima malattia - la pianta 013221 va rimossa perché limitrofa e la norma vigente lo prevede per limitare l'infestazione	invio della nota prevista per la vigente normativa al Servizio Forestale Regionale a luglio 2019	sopralluogo ufficio manutenzioni e direttore lavori	Al momento non prevista valutare eventuale sostituzione

2019	Parco dello Zero	1	Populus Alba	013012	Aladino Soc Coop (Mirano) - dott. Giulia di	Due fusti consceciuti fino a 1,10 con forte competizione reciproca; cavita interna presente; presenta ganoderma per cui se ne consiglia l'abbattimento per motivi fitosanitari	non necessario	sopralluogo ufficio manutenzioni e direttore lavori	Al momento non prevista valutare eventuale sostituzione
2019	Viale Don L Sturzo	1	Platanus Hybrida	004003	Thiene (direzione lavori)	Pianta morta per cancro colorato del platano - completamente secca	invio della nota prevista per la vigente normativa al Servizio Forestale Regionale a luglio 2019	sopralluogo ufficio manutenzioni	Al momento non prevista per mancanza di spazi idonei
								Il Responsabile del Settore IV SVILUPPO LOCALE ing. Raffaele Volpe	

  
 COMUNE DI MAROSTICA  
 Venezia