



# Comune di SALGAREDA

Via Roma 111, 31040 Salgareda (TV)  
tel. 0422 747013  
email: protocollo@comune.salgareda.tv.it

## PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

(ai sensi dell' Art. 20 - Sicurezza idraulica  
delle N.T.A. Variante al PTRC - Regione del Veneto  
approvata con Dgr n. 427 del 10 aprile 2013)



### SCHEDE MONOGRAFICHE DI RILIEVO POZZETTI

DATA	CODICE ELABORATO	PROGETTO ED ELABORAZIONE DEL PIANO			
Dicembre 2023	NE11610100D02_03	 Progettista prof. ing. Vincenzo Bixio			
SCALA	FILE				
	S:\Lavori\Comune di Salgareda\NE1161 - Piano delle Acque\Elaborati\Monografie	Via Paolo da Sarmeola 1/A 35030 - Rubano (PD) t. 0498975709 - f. 049630270 info@nordestingegneria.com www.nordestingegneria.com	dott. ing. Anna Chiara Bixio		
<b>COMMITTENTE</b> <b>Comune di Salgareda</b> <i>Sindaco</i> Favaretto Andrea  <i>Responsabile Area Tecnica</i> Arch. Favaretto Gabriele		<i>Gruppo di lavoro</i> dott. ing. Marco Finetti      dott. ing. Matteo Moretti dott. ing. Chiara Soranzo			
REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	RIESAME	VERIFICA
00	Lug 2023	Prima emissione	NE	NE	VB
01	Dic 2023	Revisione	NE	NE	VB



<b>CODICE POZZETTO</b>
P0001
P0002
P0003
P0004
P0005
P0006
P0007
P0008
P0009
P0010
P0011
P0012
P0013
P0014
P0015
P0016
P0017
P0018
P0019
P0020
P0021
P0022
P0023
P0024
P0025
P0026
P0027
P0028
P0029
P0030
P0031
P0032
P0033
P0034
P0035
P0037

P0038
P0040
P0041
P0042
P0043
P0044
P0045
P0046
P0047
P0048
P0049
P0050
P0051
P0052
P0053
P0054
P0055
P0056
P0057
P0058
P0059
P0060
P0061
P0062
P0063
P0064
P0065
P0066
P0067
P0068
P0069
P0070
P0071
P0072
P0073
P0074
P0075
P0076

P0077
P0078
P0079
P0080
P0081
P0082
P0083
P0084
P0085
P0086
P0087
P0088
P0089
P0090
P0091
P0092
P0093
P0094
P0095
P0096
P0097
P0098
P0099
P0100
P0101
P0102
P0103
P0104
P0105
P0106
P0107
P0109
P0110
P0111
P0112
P0113
P0114





Codice: P0001


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771895.5968915469  
Coordinata y: 5066765.871123206  
Indirizzo: **Via Bosco**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.66**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.06**

Sedimenti: **3%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.2**




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00161	cem	circolare	1	buona	6.16

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00159	cem	circolare	1	buona	6.16



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0001

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0002


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771835.880845648  
Coordinata y: 5066806.799747123  
Indirizzo: **Via Bosco**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.82**  
Quota fondo (m s.m.m.): **5.82**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.45**




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00159	cem	circolare	1	buona	6.17

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00111	cem	circolare	1	buona	6.42



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina



SCALA 1:2000



Codice: P0002

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0003


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771736.7987317147  
Coordinata y: 5066842.0840728  
Indirizzo: **Via Bosco**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.96**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.31**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00163	cem	circolare	0.7	buona	6.31

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00113	cem	circolare	0.7	buona	6.31



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0003

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0004


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771674.6325798994  
Coordinata y: 5066873.080976242  
Indirizzo: Via Soldati  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.5

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.05




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00115	cem	circolare	1	buona	6.5

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00102	cem	circolare	0.8	buona	6.5
C00132	cem	circolare	0.6	buona	6.6
C00134	cem	circolare	0.6	buona	6.5



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0004

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0005


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771879.4682652038  
Coordinata y: 5066873.109738541  
Indirizzo: Via Puccini  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.01  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.16

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00073	cem	circolare	0.6	buona	6.21

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00012	cem	circolare	0.6	buona	6.26
C00117	cem	circolare	0.5	buona	6.26



SCALA 1:2000



Codice: P0005

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0006


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771813.2139720723  
Coordinata y: 5066924.777160291  
Indirizzo: **Via Mozart**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.95**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.35**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**



SCALA 1:50

**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00001	cem	circolare	0.4	buona	6.4

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2000



Codice: P0006

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna




Foto esterna



Codice: P0007


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771916.5404717354  
Coordinata y: 5066943.704081095  
Indirizzo: Via Puccini  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.98  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.23

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00012	cem	circolare	0.6	buona	6.28

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00005	cem	circolare	0.5	buona	6.33
C00122	cem	circolare	0.4	buona	6.28





Codice: P0007

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0008


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771970.7010603421  
Coordinata y: 5066994.182485233  
Indirizzo: Via Puccini  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.97  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.37

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00118	cem	circolare	0.4	buona	6.42

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P0008

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0009


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771946.7409508745  
Coordinata y: 5067012.241619673  
Indirizzo: Via Puccini  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.35

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00120	cem	circolare	0.5	buona	6.4

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00119	cem	circolare	0.4	buona	6.48
C00190	cem	circolare	0.4	buona	6.48



SCALA 1:2000



Codice: P0009

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0010


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771958.2704099035  
Coordinata y: 5067038.846401606  
Indirizzo: **Via Puccini**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.08**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.43**

Sedimenti: **6%**  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00190	cem	circolare	0.4	buona	6.63

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2000



Codice: P0010

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0011


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772041.3044847318  
Coordinata y: 5066988.050781988  
Indirizzo: Via Vivaldi  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.8  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.35

Sedimenti: 7%  
Livello acqua stagnante (m): -




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00006	cem	circolare	0.4	buona	6.35

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0011

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0012


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771973.517426649  
Coordinata y: 5066883.989684393  
Indirizzo: Via Vivaldi  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.51  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.46

Sedimenti: 2%  
Livello acqua stagnante (m): 0.85



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00167	cem	circolare	0.8	buona	5.61

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00007	cem	circolare	0.6	buona	6.11
C00074	cem	circolare	0.8	buona	5.65
C00121	cem	circolare	0.5	buona	6.21





Codice: P0012

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0013


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771979.8471106659  
Coordinata y: 5066878.136156966  
Indirizzo: Via Vivaldi  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.49  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.59

Sedimenti: 5%  
Livello acqua stagnante (m): 0.6



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00123	cem	circolare	0.8	buona	6.14

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00167	cem	circolare	0.8	buona	5.74



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0013

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0014


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772030.9639115364  
Coordinata y: 5066840.775155151  
Indirizzo: **Via Verdi**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.51**  
Quota fondo (m s.m.m.): **5.91**

Sedimenti: **13%**  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00168	cem	circolare	1	scarsa	6.11

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00124	cem	circolare	1	scarsa	6.01
C00125	cem	circolare	0.3	scarsa	6.16





Codice: P0014

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0015


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772067.5437006694  
Coordinata y: 5066891.645749198  
Indirizzo: **Via Verdi**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma:  **Rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.74**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.14**

Sedimenti: **6%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00008	cem	circolare	0.4	buona	6.64

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00193	cem	circolare	0.3	buona	6.34
C00194	cem	circolare	0.3	buona	6.34



SCALA 1:2000



Codice: P0015

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0016


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772058.4274777602  
Coordinata y: 5066823.05603061  
Indirizzo: **Via Verdi**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.6**  
Quota fondo (m s.m.m.): **5.8**

Sedimenti: **17%**  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00169	cem	circolare	1	scarsa	5.8

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00013	cem	circolare	0.3	scarsa	5.8
C00168	cem	circolare	1	scarsa	5.8



SCALA 1:2000



Codice: P0016

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0017


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772053.3766967256  
Coordinata y: 5066814.587841362  
Indirizzo: **Via Verdi**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.53**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.03**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.05**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00013	cem	circolare	0.3	scarsa	6.03

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00014	cem	circolare	0.3	scarsa	6.13





Codice: P0017

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0018


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771967.8298681164  
Coordinata y: 5066744.400921639  
Indirizzo: **Via Verdi**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.59**  
Quota fondo (m s.m.m.): **5.99**

Sedimenti: **19%**  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00009	cem	circolare	0.6	media	6.09

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00195	cem	circolare	0.3	media	6.29
C00196	cem	circolare	0.3	media	6.29



SCALA 1:2000



Codice: P0018

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0019


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771989.8275574816  
Coordinata y: 5066779.185692427  
Indirizzo: **Via Verdi**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.53**  
Quota fondo (m s.m.m.): **5.88**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.2**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00170	cem	circolare	0.6	buona	5.93

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00009	cem	circolare	0.6	media	6.08





Codice: P0019

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0020


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772018.4171854306  
Coordinata y: 5066760.944001212  
Indirizzo: **Via Verdi**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.56**  
Quota fondo (m s.m.m.): **5.81**

Sedimenti: **6%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.25**




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00158	cem	circolare	0.4	buona	6.01

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00017	cem	circolare	0.4	buona	6.11
C00170	cem	circolare	0.6	buona	6.01



SCALA 1:2000



Codice: P0020

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0021


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772055.525335881  
Coordinata y: 5066737.330130284  
Indirizzo: Via Verdi/ Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.57  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.77

Sedimenti: 14%  
Livello acqua stagnante (m): 0.2



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00017	cem	circolare	0.4	buona	6.02

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00018	cem	circolare	0.4	scarsa	6.12
C00075	cem	circolare	0.5	media	6.22



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0021

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna




Foto esterna



Codice: P0022


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772198.2126847357  
Coordinata y: 5066732.835315273  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.52  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.62

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.45



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00109	cem	circolare	0.8	buona	5.82

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00131	cem	circolare	0.4	buona	5.87
C00173	cem	circolare	1	buona	5.72





Codice: P0022

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0023


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772194.4895425662  
Coordinata y: 5066733.227583834  
Indirizzo: **Via Dante**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Mista**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.52**  
Quota fondo (m s.m.m.): **5.62**

Sedimenti: **8%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.3**



SCALA 1:50

**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00173	cem	circolare	1	buona	5.72

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00172	cem	circolare	0.8	buona	5.72



SCALA 1:2000



Codice: P0023

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0024


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1772238.3787131957  
Coordinata y: 5066790.9051761525  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.47  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.97

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.25



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00010	cem	circolare	0.5	buona	6.07

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00206	cem	circolare	0.3	buona	6.12
C00207	cem	circolare	0.3	buona	6.12
C00208	cem	circolare	0.3	buona	6.12



SCALA 1:2000



Codice: P0024

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0025


Data rilievo: 23/02/2023

Coordinata x: 1772087.3469708744  
Coordinata y: 5066573.091576227  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.36  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.06

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.2



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00002	cem	circolare	0.3	scarsa	6.34

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0025

Data rilievo: 23/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0026


Data rilievo: 23/02/2023

Coordinata x: 1772063.2359810744  
Coordinata y: 5066588.476566115  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.56  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.21

Sedimenti: 11%  
Livello acqua stagnante (m): 0.05



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00174	cem	circolare	0.3	scarsa	6.41

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00002	cem	circolare	0.3	scarsa	6.31



SCALA 1:2000



Codice: P0026

Data rilievo: 23/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0027


Data rilievo: 23/02/2023

Coordinata x: 1772127.4743757737  
Coordinata y: 5066619.629009337  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.5  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.1

Sedimenti: 11%  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00003	cem	circolare	0.4	scarsa	6.2

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0027

Data rilievo: 23/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0028


Data rilievo: 23/02/2023

Coordinata x: 1772095.670886059  
Coordinata y: 5066640.179578075  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.55  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.15

Sedimenti: 11%  
Livello acqua stagnante (m): 0.05



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00127	cem	circolare	0.5	scarsa	6.35

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00003	cem	circolare	0.4	scarsa	6.3
C00174	cem	circolare	0.3	scarsa	6.3
C00197	cem	circolare	0.4	media	6.25



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0028

Data rilievo: 23/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0029


Data rilievo: 23/02/2023

Coordinata x: 1772128.6522119287  
Coordinata y: 5066690.790567624  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.52  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.77

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.2



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00126	cem	circolare	1	buona	5.87

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00128	cem	circolare	0.2	buona	6.07
C00129	cem	circolare	0.8	buona	5.87
C00198	cem	circolare	0.5	buona	6.12



SCALA 1:2000



Codice: P0029

Data rilievo: 23/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0030


Data rilievo: 23/02/2023

Coordinata x: 1772157.3209908833  
Coordinata y: 5066672.6432539895  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.59  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.74

Sedimenti: 3%  
Livello acqua stagnante (m): 0.25



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00171	cem	circolare	1	buona	5.84

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00004	cem	circolare	1	buona	5.84





Codice: P0030

Data rilievo: 23/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0031


Data rilievo: 23/02/2023

Coordinata x: 1772138.8946317772  
Coordinata y: 5066771.328675091  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.53  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.43

Sedimenti: 17%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00016	cem	circolare	1	scarsa	5.43

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00015	cem	circolare	1	scarsa	5.63



SCALA 1:2000



Codice: P0031

Data rilievo: 23/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0032


Data rilievo: 23/02/2023

Coordinata x: 1772168.795453126  
Coordinata y: 5066745.189700596  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.49  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.84

Sedimenti: 6%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00130	cem	circolare	0.4	media	6.34

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00191	cem	circolare	0.3	buona	6.44





Codice: P0032

Data rilievo: 23/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0033


Data rilievo: 23/02/2023

Coordinata x: 1772258.5315506584  
Coordinata y: 5066963.857725798  
Indirizzo: Via Dante  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.97  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.02

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00011	cem	circolare	0.3	buona	7.27

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P0033

Data rilievo: 23/02/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0034


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771803.464537715  
Coordinata y: 5066898.418716437  
Indirizzo: **Via Mozart**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.02**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.32**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00166	cem	circolare	0.4	buona	6.37

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00001	cem	circolare	0.4	buona	6.42





Codice: P0034

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0035


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775010.1395691403  
Coordinata y: 5067123.498777792  
Indirizzo: Strada Carretta  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 5.63  
Quota fondo (m s.m.m.): 3.63

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00021	cem	circolare	0.6	buona	4.08

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00202	cem	circolare	0.6	buona	4.13
C00203	cem	circolare	0.4	buona	3.88



SCALA 1:2000



Codice: P0035

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0037


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1774937.4720840198  
Coordinata y: 5067466.644105104  
Indirizzo: **Strada Carretta**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **5.51**  
Quota fondo (m s.m.m.): **4.66**

Sedimenti: **18%**  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00019	cem	circolare	0.4	media	4.71

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0037

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0038


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1774941.933832103  
Coordinata y: 5067476.288421688  
Indirizzo: Via Pizzocchera  
Campodipietra  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 5.64  
Quota fondo (m s.m.m.): 4.54

Sedimenti: 14%  
Livello acqua stagnante (m): -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00147	cem	circolare	0.4	media	4.54

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina



0 25 50 m

SCALA 1:2000



**Codice: P0038**

**Data rilievo: 02/03/2023**



**Foto interno**



**Foto interno**



**Foto esterna**



**Foto esterna**



Codice: P0040


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775216.298371217  
Coordinata y: 5067169.699125308  
Indirizzo: Piazza A.m. Colombo  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 5.14  
Quota fondo (m s.m.m.): 4.49

Sedimenti: 15%  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00032	gres	circolare	0.25	media	4.49

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2000



Codice: P0040

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0041


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775226.3717500865  
Coordinata y: 5067158.200503309  
Indirizzo: Sp66  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.99  
Quota fondo (m s.m.m.): 4.24

Sedimenti: 13%  
Livello acqua stagnante (m): -





**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00033	cem	circolare	0.3	media	4.19

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00238	pvc	circolare	0.16	media	4.44
C00239	cem	circolare	0.15	media	4.39
C00240	cem	circolare	0.2	media	4.49



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
  - bianca
  - mista
- Pozzetto**
  - bianca
  - mista
- Condotta**
  - bianca
  - mista
- Rete minore lineare**
  - capofosso
  - fosso
  - scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0041

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0042


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775381.3796069543  
Coordinata y: 5066967.487214456  
Indirizzo: **Vicolo Delle Acacie**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **4.64**  
Quota fondo (m s.m.m.): **3.69**

Sedimenti: **5%**  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00023	cem	circolare	0.4	buona	3.79

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00204	cem	circolare	0.2	buona	4.04
C00205	cem	circolare	0.2	buona	3.84



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0042

Data rilievo: 02/03/2023




Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0043


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775313.9992675444  
Coordinata y: 5066956.816594398  
Indirizzo: **Vicolo Delle Acacie**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **4.67**  
Quota fondo (m s.m.m.): **3.52**

Sedimenti: **4%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.15**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00152	cem	circolare	0.5	buona	3.62

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00096	cem	circolare	0.3	buona	3.67
C00178	cem	circolare	0.5	buona	3.62



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0043

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0044


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775293.448210764  
Coordinata y: 5067022.711585206  
Indirizzo: Via Dell'asilo  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.7  
Quota fondo (m s.m.m.): 3.35

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1





**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00024	cem	circolare	0.5	buona	3.4

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00095	cem	circolare	0.4	buona	3.45
C00152	cem	circolare	0.5	buona	3.5



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0044

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0045


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775367.4782147997  
Coordinata y: 5067047.357588712  
Indirizzo: Via Dell'asilo  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.68  
Quota fondo (m s.m.m.): 3.18

Sedimenti: 7%  
Livello acqua stagnante (m): -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00179	cem	circolare	0.4	buona	3.18

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00153	cem	circolare	0.4	buona	3.23



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
  - bianca
  - mista
- Pozzetto**
  - bianca
  - mista
- Condotta**
  - bianca
  - mista
- Rete minore lineare**
  - capofosso
  - fosso
  - scolina



SCALA 1:2000



Codice: P0045

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0046


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775431.5540324415  
Coordinata y: 5067067.602447123  
Indirizzo: Via Dell'asilo  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.58  
Quota fondo (m s.m.m.): 2.28

Sedimenti: 4%  
Livello acqua stagnante (m): 0.15



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00156	cem	circolare	0.6	buona	2.43

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00154	cem	circolare	0.2	buona	3.18
C00155	cem	circolare	0.6	buona	2.43





Codice: P0046

Data rilievo: 02/03/2023




Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0047


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775398.3952079506  
Coordinata y: 5067167.588426531  
Indirizzo: Via La Piera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.21  
Quota fondo (m s.m.m.): 2.46

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.15



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00025	cem	circolare	0.5	buona	2.56

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00255	cem	circolare	0.4	buona	2.61



SCALA 1:2000



Codice: P0047

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0048


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775443.3921051978  
Coordinata y: 5067188.865592676  
Indirizzo: Via La Piera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.17  
Quota fondo (m s.m.m.): 2.37

Sedimenti: 6%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00029	cem	circolare	0.6	buona	2.52

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00210	cem	circolare	0.4	buona	2.52



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

**Scarico**

- bianca
- mista

**Pozzetto**

- bianca
- mista

**Condotta**

- bianca
- mista

**Rete minore lineare**

- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0048

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0049


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775508.1918440629  
Coordinata y: 5067070.668858812  
Indirizzo: **Vicolo Delle Betulle**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **4.27**  
Quota fondo (m s.m.m.): **2.32**

Sedimenti: **5%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.05**




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00180	cem	circolare	0.8	buona	2.42

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00027	cem	circolare	0.8	buona	2.42
C00157	cem	circolare	0.8	buona	2.47



SCALA 1:2000



Codice: P0049

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0050


Data rilievo: 02/03/2023

Coordinata x: 1775528.736  
Coordinata y: 5067077.957  
Indirizzo: **Vicolo Delle Betulle**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **4.1**  
Quota fondo (m s.m.m.): **2.2**

Sedimenti: **5%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00028	cem	circolare	0.8	buona	2.35

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00180	cem	circolare	0.8	buona	2.35
C00211	cem	circolare	0.8	buona	2.4



SCALA 1:2000



Codice: P0050

Data rilievo: 02/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0051


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1772314.5325166346  
Coordinata y: 5066950.470255142  
Indirizzo: Via Guizza (incrocio) Sp66  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.85  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.75

Sedimenti: 19%  
Livello acqua stagnante (m): 0.05




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00089	cem	circolare	0.8	media	6.05

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00094	cem	circolare	0.4	scarsa	5.9
C00141	cem	circolare	0.6	media	6.1



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0051

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0052


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1772269.9204466324  
Coordinata y: 5067218.0070223175  
Indirizzo: Via B. Croce  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.29  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.04

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00035	cem	circolare	0.4	buona	6.06

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00199	cem	circolare	0.4	buona	6.14
C00200	cem	circolare	0.3	buona	6.19



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0052

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0053


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1772333.8652577775  
Coordinata y: 5067187.6496977005  
Indirizzo: Via B. Croce  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.13  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.88

Sedimenti: 8%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00107	cem	circolare	0.3	buona	6.08

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00036	cem	circolare	0.3	buona	6.03





Codice: P0053

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0054


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1772290.0538762705  
Coordinata y: 5067109.007213892  
Indirizzo: Via B. Croce  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.2  
Quota fondo (m s.m.m.): 5.9

Sedimenti: 23%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00036	cem	circolare	0.3	buona	6.2

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00142	cem	circolare	0.3	buona	6.3
C00143	cem	circolare	0.3	buona	6.3



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0054

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0055


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771852.4436193905  
Coordinata y: 5067021.341080098  
Indirizzo: Via Soldati  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.01  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.76

Sedimenti: 8%  
Livello acqua stagnante (m): -





SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00072	cem	circolare	0.6	media	6.81

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00037	cem	circolare	0.6	media	6.86



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

**Scarico**

- bianca
- mista

**Pozzetto**

- bianca
- mista

**Condotta**

- bianca
- mista

**Rete minore lineare**

- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0055

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0056


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771711.4069123669  
Coordinata y: 5067043.724647866  
Indirizzo: **Via Kennedy**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.2**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.8**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.05**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00069	cem	circolare	0.4	buona	6.9

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P0056

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0057



Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771738.685850352  
Coordinata y: 5067037.91965614  
Indirizzo: **Vicolo Giovanni Xxiii**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma:  **Rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.11**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.76**

Sedimenti: **7%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**




SCALA 1:50

**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00070	cem	circolare	0.4	buona	7.01

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0057

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0058


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771647.6478902984  
Coordinata y: 5067164.188384626  
Indirizzo: **Via Europa**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.2**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.9**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.05**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00038	cem	circolare	0.3	buona	6.95

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P0058

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0059


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771662.1285960928  
Coordinata y: 5067110.12779621  
Indirizzo: **Via Europa**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.07**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.72**

Sedimenti: **4%**  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00068	cem	circolare	0.4	buona	7.17

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00038	cem	circolare	0.3	buona	6.82



SCALA 1:2000



Codice: P0059

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0060


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771531.8330630185  
Coordinata y: 5066911.525060398  
Indirizzo: **Via Repubblica**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.96**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.71**

Sedimenti: **14%**  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00133	cem	circolare	0.5	media	6.76

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00044	cem	circolare	0.3	scarsa	6.86



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

**Scarico**

- bianca
- mista

**Pozzetto**

- bianca
- mista

**Condotta**

- bianca
- mista

**Rete minore lineare**

- capofosso
- fosso
- scolina



SCALA 1:2000



Codice: P0060

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0061


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771576.881018442  
Coordinata y: 5067112.112407877  
Indirizzo: **Via Repubblica**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Mista**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.13**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.78**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00098	cem	circolare	0.4	buona	6.83

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00043	cem	circolare	0.4	buona	6.88
C00099	cem	circolare	0.4	buona	6.83
C00201	cem	circolare	0.4	buona	6.98



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0061

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0062


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771487.2354865891  
Coordinata y: 5067140.5294391755  
Indirizzo: Via Della Repubblica  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.05  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.9

Sedimenti: 4%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00043	cem	circolare	0.4	buona	6.95

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00041	cem	circolare	0.4	buona	6.85
C00042	cem	circolare	0.4	buona	7



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0062

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0063


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771500.8387721798  
Coordinata y: 5067183.684141126  
Indirizzo: **Via Repubblica**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.13**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.83**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.15**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00042	cem	circolare	0.4	buona	6.93

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2000



Codice: P0063

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0064


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771444.8970591896  
Coordinata y: 5067009.927418035  
Indirizzo: Via Della Repubblica  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.06  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.46

Sedimenti: 19%  
Livello acqua stagnante (m): 0.3




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00041	cem	circolare	0.4	buona	6.56

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00039	cem	circolare	0.4	buona	6.66
C00040	cem	circolare	0.3	buona	6.81



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0064

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0065


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771624.54326151  
Coordinata y: 5067249.936274676  
Indirizzo: Via Della Repubblica  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.3  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.05

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00106	cem	circolare	0.4	buona	7.35

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00187	cem	circolare	0.4	buona	7.25



SCALA 1:2000



Codice: P0065

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0066


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771639.2407567261  
Coordinata y: 5067272.1737296  
Indirizzo: Via Roma  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.16  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.96

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00251	pvc	circolare	0.2	media	7.06
C00252	pvc	circolare	0.2	media	7.06

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00066	cem	circolare	0.4	media	6.96
C00077	cem	circolare	0.4	media	7.01



SCALA 1:2000



Codice: P0066

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0067


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771620.7070671965  
Coordinata y: 5067383.98829616  
Indirizzo: Piazzale Ex Emigranti  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.04  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.54

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.35




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00086	cem	circolare	0.8	buona	6.69

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00085	cem	circolare	0.8	buona	6.64



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0067

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0068


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771508.9626475833  
Coordinata y: 5067329.682501881  
Indirizzo: Via Roma  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.5  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.45

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00045	cem	circolare	0.4	scarsa	7.5

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P0068

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0069


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771464.3615488894  
Coordinata y: 5067322.653156797  
Indirizzo: Via Roma  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.48  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.43

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.2




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00046	cem	circolare	0.3	buona	7.63

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00209	cem	circolare	0.3	buona	7.68





Codice: P0069

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0070


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771437.6559130605  
Coordinata y: 5067324.708383149  
Indirizzo: Via Roma  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.56  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.26

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00047	cem	circolare	0.3	buona	7.36

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00046	cem	circolare	0.3	buona	7.41





Codice: P0070

Data rilievo: 01/03/2023




Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0071


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771416.0318646624  
Coordinata y: 5067332.3603364  
Indirizzo: Via Roma  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.69  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.34

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00177	cem	circolare	0.3	buona	7.49

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00047	cem	circolare	0.3	buona	7.39





Codice: P0071

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0072


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771457.4231035623  
Coordinata y: 5067361.5088688545  
Indirizzo: Via Roma  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.49  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.64

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00050	cem	circolare	0.3	buona	7.78

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0072

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0073


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771725.2395444373  
Coordinata y: 5067244.83846136  
Indirizzo: Via Spolveriera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.19  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.04

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.15





CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00048	pvc	circolare	0.25	buona	7.12
C00216	pvc	circolare	0.25	buona	7.12

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00253	pvc	circolare	0.25	buona	7.14
C00254	pvc	circolare	0.25	buona	7.14



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0073

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0074


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771831.5327871002  
Coordinata y: 5067278.1018961  
Indirizzo: Via Spolveriera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.9  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.8

Sedimenti: 9%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00078	cem	circolare	0.4	buona	6.95

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00049	cem	circolare	0.3	buona	7
C00076	cem	circolare	0.3	buona	7
C00079	cem	circolare	0.3	buona	6.9



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0074

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0075


Data rilievo: 01/03/2023

Coordinata x: 1771945.6188685847  
Coordinata y: 5067221.8215663  
Indirizzo: **Via Callunga**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.05**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.9**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**





**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00135	cem	circolare	0.5	buona	6.95

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00082	cem	circolare	0.4	buona	7



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0075

Data rilievo: 01/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0076


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775133.9347911412  
Coordinata y: 5067325.423203593  
Indirizzo: Via Pizzocchera  
Campodipietra  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 5.19  
Quota fondo (m s.m.m.): 3.19

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00031	cem	circolare	1	buona	3.44

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00030	cem	circolare	0.6	buona	3.19



SCALA 1:2000



Codice: P0076

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0077


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775086.9282356584  
Coordinata y: 5067353.918145789  
Indirizzo: **Via Pizzocchera**  
**Campodipietra**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **5.22**  
Quota fondo (m s.m.m.): **2.92**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00145	cem	circolare	1	buona	2.92

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00146	cem	circolare	0.6	buona	3.42



SCALA 1:2000



Codice: P0077

Data rilievo: 03/03/2023




Foto interno




Foto interno




Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0078


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775215.7601583488  
Coordinata y: 5067184.61231144  
Indirizzo: Piazza A.m. Colombo  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 5.15  
Quota fondo (m s.m.m.): 4.2

Sedimenti: 5%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00052	cem	circolare	0.6	media	4.2


**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00033	cem	circolare	0.3	media	4.15
C00148	cem	circolare	0.3	media	4.15



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina



SCALA 1:2000



Codice: P0078

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0079


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775244.9653837848  
Coordinata y: 5067178.961364681  
Indirizzo: **Piazza A.m. Colombo**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **5.03**  
Quota fondo (m s.m.m.): **4.08**

Sedimenti: **11%**  
Livello acqua stagnante (m): -





SCALA 1:50

**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00054	cem	circolare	0.3	buona	4.18


**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina



SCALA 1:2000



Codice: P0079

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0080


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775293.4844412613  
Coordinata y: 5067184.704976571  
Indirizzo: Via G. Marconi  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.97  
Quota fondo (m s.m.m.): 3.92

Sedimenti: 14%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00053	cem	circolare	0.3	media	4.02

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P0080

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0081


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775357.8798789869  
Coordinata y: 5067246.2602930935  
Indirizzo: Via G. Marconi  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.64  
Quota fondo (m s.m.m.): 3.34

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): -





SCALA 1:50

**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00150	cem	circolare	0.5	buona	3.34


**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00149	cem	circolare	0.5	buona	3.34



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina



SCALA 1:2000



Codice: P0081

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0082


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775460.5538547637  
Coordinata y: 5067328.97124266  
Indirizzo: Via G.marconi  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.96  
Quota fondo (m s.m.m.): 2.86

Sedimenti: 2%  
Livello acqua stagnante (m): 0.05




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00059	cem	circolare	1	buona	3.21

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00057	cem	circolare	0.8	buona	2.96
C00058	cem	circolare	0.3	buona	2.91



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
  - bianca
  - mista
- Pozzetto**
  - bianca
  - mista
- Condotta**
  - bianca
  - mista
- Rete minore lineare**
  - capofosso
  - fosso
  - scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0082

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0083


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775523.0625813727  
Coordinata y: 5067359.831226227  
Indirizzo: Via Dell'asilo  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.93  
Quota fondo (m s.m.m.): 2.53

Sedimenti: 10%  
Livello acqua stagnante (m): 0.2




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00060	cem	circolare	1	buona	2.88

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00061	cem	circolare	0.4	buona	3.08
C00151	cem	circolare	0.8	buona	2.58



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
  - bianca
  - mista
- Pozzetto**
  - bianca
  - mista
- Condotta**
  - bianca
  - mista
- Rete minore lineare**
  - capofosso
  - fosso
  - scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0083

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0084


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775584.337527726  
Coordinata y: 5067140.267277656  
Indirizzo: Via Dell'asilo  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.04  
Quota fondo (m s.m.m.): 1.69

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.25



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00183	cem	rettangolare	0.8 x 0.5	buona	1.69

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00062	cem	circolare	0.4	buona	2.59





Codice: P0084

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0085


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1775585.161962804  
Coordinata y: 5067152.746415034  
Indirizzo: Via Dell'asilo  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 3.98  
Quota fondo (m s.m.m.): 2.73

Sedimenti: 16%  
Livello acqua stagnante (m): -




SCALA 1:50

**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00062	cem	circolare	0.4	buona	2.88


**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00213	cem	circolare	0.4	buona	2.93



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina



SCALA 1:2000



Codice: P0085

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0086


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1772211.247938584  
Coordinata y: 5066985.870104145  
Indirizzo: **Via Verdi**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.1**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.75**

Sedimenti: **22%**  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00064	cem	circolare	0.4	buona	6.8

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00175	cem	circolare	0.3	buona	7.5
C00236	cem	circolare	0.4	buona	6.75



SCALA 1:2000



Codice: P0086

Data rilievo: 03/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0087


Data rilievo: 03/03/2023

Coordinata x: 1772187.87  
Coordinata y: 5067007.614  
Indirizzo: Sp66  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.05  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.65

Sedimenti: 7%  
Livello acqua stagnante (m): 0.05



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00184	cem	circolare	0.3	buona	6.75

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00088	cem	circolare	0.3	buona	6.8






Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0088


Data rilievo: 08/03/2023

Coordinata x: 1771533.7925832875  
Coordinata y: 5067331.68502024  
Indirizzo: Piazzale Ex Emigranti  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.47  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.87

Sedimenti: 6%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00084	cem	circolare	0.5	scarsa	6.92

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00138	cem	circolare	0.4	scarsa	6.92





Codice: P0088

Data rilievo: 08/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0089


Data rilievo: 08/03/2023

Coordinata x: 1771566.5535695974  
Coordinata y: 5067313.1258207895  
Indirizzo: Sp66  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.5  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.65

Sedimenti: 22%  
Livello acqua stagnante (m): -



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00165	cem	circolare	0.5	scarsa	6.8

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00136	cem	circolare	0.5	scarsa	6.85





Codice: P0089

Data rilievo: 08/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0090


Data rilievo: 08/03/2023

Coordinata x: 1771621.6760327646  
Coordinata y: 5067264.80601724  
Indirizzo: Via Della Repubblica  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Mista  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.38  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.03

Sedimenti: 11%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00105	cem	circolare	0.5	scarsa	7.03

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00140	cem	circolare	0.4	scarsa	7.03



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0090

Data rilievo: 08/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0091


Data rilievo: 08/03/2023

Coordinata x: 1771839.1503896567  
Coordinata y: 5067014.710355879  
Indirizzo: **Via Soldati**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.07**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.57**

Sedimenti: **0%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.05**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00071	cem	circolare	0.5	buona	6.57

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00070	cem	circolare	0.4	buona	6.62





Codice: P0091

Data rilievo: 08/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna




Foto esterna



Codice: P0092


Data rilievo: 16/03/2023

Coordinata x: 1771660.3255317092  
Coordinata y: 5066864.021592573  
Indirizzo: Via Soldati  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.95  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.5

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.05



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00102	cem	circolare	0.8	buona	6.5

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00164	cem	circolare	0.8	buona	6.5



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0092

Data rilievo: 16/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0093


Data rilievo: 16/03/2023

Coordinata x: 1771535.1049700547  
Coordinata y: 5066919.886604543  
Indirizzo: Via Della Repubblica  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.96  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.56

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00101	cem	circolare	0.5	buona	6.61

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00100	cem	circolare	0.5	buona	6.66
C00133	cem	circolare	0.5	media	6.71



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0093

Data rilievo: 16/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0094


Data rilievo: 16/03/2023

Coordinata x: 1771550.353062952  
Coordinata y: 5066961.638454157  
Indirizzo: Via Della Repubblica  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.94  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.54

Sedimenti: 0%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00100	cem	circolare	0.5	buona	6.59

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00185	cem	circolare	0.5	buona	6.59



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0094

Data rilievo: 16/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0095


Data rilievo: 16/03/2023

Coordinata x: 1771543.9589947923  
Coordinata y: 5067325.912992496  
Indirizzo: Piazzale Ex Emigranti  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.48  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.03

Sedimenti: 7%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00138	cem	circolare	0.4	scarsa	7.03

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00137	cem	circolare	0.2	scarsa	7.23





Codice: P0095

Data rilievo: 16/03/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0096


Data rilievo: 16/03/2023

Coordinata x: 1772255.7304158006  
Coordinata y: 5067018.293380954  
Indirizzo: Via Croce  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.71  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.31

Sedimenti: 11%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00093	cem	circolare	0.4	scarsa	6.36

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2000



Codice: P0096

Data rilievo: 16/03/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0097


Data rilievo: 22/02/2023

Coordinata x: 1771978.067735957  
Coordinata y: 5066616.47105747  
Indirizzo: **Via Bosco**  
Comune: **Salgareda**

Tipo:  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.55**  
Quota fondo (m s.m.m.): **5.8**

Sedimenti: **6%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.25**



**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00162	cem	circolare	1	buona	5.9

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00161	cem	circolare	1	buona	5.95



SCALA 1:2000



Codice: P0097

Data rilievo: 22/02/2023



Foto interno



Foto interno




Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0098


Data rilievo: 07/06/2023

Coordinata x: 1771843.039  
Coordinata y: 5067297.765  
Indirizzo: Via Spolveriera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.94  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.24

Sedimenti: 15%  
Livello acqua stagnante (m): -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00076	cem	circolare	0.3	buona	7.42

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00243	pvc	circolare	0.16	buona	7.38
C00244	pvc	circolare	0.16	buona	7.42



SCALA 1:2000



Codice: P0098

Data rilievo: 07/06/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0099


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771943.42  
Coordinata y: 5067228.7069999995  
Indirizzo: Via Spolveriera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.84  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.99

Sedimenti: 5%  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00225	cem	circolare	0.3	buona	7.16

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





**Codice: P0099**

**Data rilievo: 30/05/2023**



**Foto interno**



**Foto esterna**



Codice: P0100


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771906.133  
Coordinata y: 5067143.723  
Indirizzo: **Via Callunga**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.07**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.73**

Sedimenti: **18%**  
Livello acqua stagnante (m): -





**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00230	cem	circolare	0.5	media	6.74

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00231	cem	circolare	0.5	media	6.74



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



**Codice: P0100**

**Data rilievo: 30/05/2023**



**Foto interno**



**Foto esterna**



Codice: P0101


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771820.169  
Coordinata y: 5067249.175  
Indirizzo: **Vicolo Saint Alban**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.03**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.82**

Sedimenti: **3%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.1**




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00189	cem	circolare	0.4	buona	6.95

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00078	cem	circolare	0.4	buona	6.95
C00188	cem	circolare	0.4	buona	6.95
C00226	cem	circolare	0.4	buona	6.95



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0101

Data rilievo: 30/05/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0102


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771897.845  
Coordinata y: 5067249.120999999  
Indirizzo: Via Spolveriera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.79  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.01

Sedimenti: 4%  
Livello acqua stagnante (m): 0.05





**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00079	cem	circolare	0.3	buona	7.04

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00225	cem	circolare	0.3	buona	7.1
C00248	cem	circolare	0.3	buona	7.1



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



**Codice: P0102**

**Data rilievo: 30/05/2023**



**Foto interno**



**Foto esterna**



Codice: P0103


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771650.247  
Coordinata y: 5067290.1  
Indirizzo: Via Roma  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.06  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.96

Sedimenti: 29%  
Livello acqua stagnante (m): -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00065	pvc	circolare	0.2	media	7.15
C00192	pvc	circolare	0.2	buona	7.15

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00215	pvc	circolare	0.25	media	7.11
C00251	pvc	circolare	0.2	media	7.18
C00252	pvc	circolare	0.2	media	7.18



SCALA 1:2000



Codice: P0103

Data rilievo: 30/05/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0104


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771651.496  
Coordinata y: 5067289.527  
Indirizzo: Via Roma  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.05  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.1

Sedimenti: 19%  
Livello acqua stagnante (m): -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00215	pvc	circolare	0.25	media	7.13

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00214	pvc	circolare	0.25	media	7.17



0 25 50 m

SCALA 1:2000



**Codice: P0104**

**Data rilievo: 30/05/2023**



**Foto interno**



**Foto esterna**



Codice: P0105


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771752.9049999998  
Coordinata y: 5067303.872  
Indirizzo: Via Spolveriera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.97  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.97

Sedimenti: 6%  
Livello acqua stagnante (m): 0.15




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00217	pvc	circolare	0.18	buona	7.09

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00219	pvc	circolare	0.18	buona	7.29
C00220	pvc	circolare	0.18	buona	7.29



SCALA 1:2000



Codice: P0105

Data rilievo: 30/05/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P0106


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771742.284  
Coordinata y: 5067281.102  
Indirizzo: Via Spolveriera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.1  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.77

Sedimenti: 3%  
Livello acqua stagnante (m): 0.2



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00232	cem	circolare	0.5	buona	6.8

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00048	pvc	circolare	0.25	buona	7.1
C00216	pvc	circolare	0.25	buona	7.1
C00217	pvc	circolare	0.18	buona	7.06
C00233	pvc	circolare	0.35	buona	6.87



SCALA 1:2000



Codice: P0106

Data rilievo: 30/05/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P0107


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771779.126  
Coordinata y: 5067300.701  
Indirizzo: Via Spolveriera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.99  
Quota fondo (m s.m.m.): 7.02

Sedimenti: 6%  
Livello acqua stagnante (m): 0.02




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00222	pvc	circolare	0.4	buona	7.09

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00221	cem	circolare	0.3	buona	7.16
C00223	pvc	circolare	0.25	buona	7.26
C00224	pvc	circolare	0.25	buona	7.24



SCALA 1:2000



**Codice: P0107**

**Data rilievo: 30/05/2023**



**Foto interno**



**Foto esterna**



Codice: P0109


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771800.93  
Coordinata y: 5067204.465  
Indirizzo: Vicolo Saint Alban  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 8.13  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.85

Sedimenti: 1%  
Livello acqua stagnante (m): 0.1




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00226	cem	circolare	0.4	buona	6.96

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P0109

Data rilievo: 30/05/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0110


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1771932.655  
Coordinata y: 5067199.317  
Indirizzo: **Via Callunga**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **8.08**  
Quota fondo (m s.m.m.): **7.2**

Sedimenti: **6%**  
Livello acqua stagnante (m): -




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00082	cem	circolare	0.4	buona	7.29

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00229	cem	circolare	0.3	buona	7.28



0 25 50 m

SCALA 1:2000



**Codice: P0110**

**Data rilievo: 30/05/2023**



**Foto interno**



**Foto esterna**



Codice: P0111


Data rilievo: 30/05/2023

Coordinata x: 1772047.9364657092  
Coordinata y: 5067392.379446641  
Indirizzo: **Via Callunga**  
Comune: **Salgareda**

Tipo: **Pozzetto ispezione**  
Rete: **Bianca**  
Forma: **Quadrato**

Quota piano strada (m s.m.m.): **7.96**  
Quota fondo (m s.m.m.): **6.49**

Sedimenti: **2%**  
Livello acqua stagnante (m): **0.05**




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00234	cem	circolare	0.7	buona	6.51

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00235	cem	circolare	0.7	buona	6.51



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0111

Data rilievo: 30/05/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0112


Data rilievo: 07/06/2023

Coordinata x: 1775305.125  
Coordinata y: 5067190.255000001  
Indirizzo: Sp66  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 4.88  
Quota fondo (m s.m.m.): 3.9

Sedimenti: 6%  
Livello acqua stagnante (m): -





**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00241	cem	circolare	0.3	media	3.9

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00053	cem	circolare	0.3	media	3.9
C00242	pvc	circolare	0.18	media	3.95



**Legenda**

- Limiti amministrativi (pink outline)
- Idrografia principale (blue line)
- Scarico**
  - bianca (blue circle)
  - mista (green circle)
- Pozzetto**
  - bianca (blue diamond)
  - mista (green diamond)
- Condotta**
  - bianca (blue line)
  - mista (green line)
- Rete minore lineare**
  - capofosso (red arrow)
  - fosso (yellow arrow)
  - scolina (green arrow)

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0112

Data rilievo: 07/06/2023



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P0113


Data rilievo: 07/06/2023

Coordinata x: 1771978.272  
Coordinata y: 5067259.509  
Indirizzo: Via Callunga  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.78  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.6

Sedimenti: 3%  
Livello acqua stagnante (m): 0.03




**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00245	cem	circolare	0.6	buona	6.66

**CONDOTTE ENTRATA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00246	cem	circolare	0.6	buona	6.66
C00247	cem	circolare	0.4	buona	6.84



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2000



Codice: P0113

Data rilievo: 07/06/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0114


Data rilievo: 07/06/2023

Coordinata x: 1771894.494  
Coordinata y: 5067253.505  
Indirizzo: Via Spolveriera  
Comune: Salgareda

Tipo: Pozzetto ispezione  
Rete: Bianca  
Forma: Quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 7.75  
Quota fondo (m s.m.m.): 6.98

Sedimenti: 7%  
Livello acqua stagnante (m): -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00248	cem	circolare	0.3	buona	6.98

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00080	cem	circolare	0.3	buona	7
C00249	cem	circolare	0.25	buona	7
C00250	cem	circolare	0.3	buona	7



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0114

Data rilievo: 07/06/2023



Foto interno



Foto interno



Foto esterna