



Comune di MONTEGALDA

Piazza Guglielmo Marconi 40, 36047 Montegalda (VI)
tel. 0444/736411 - fax 0444/636567
email: info@comune.montegalda.vi.it

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

(ai sensi dell' Art. 20 - Sicurezza idraulica
delle N.T.A. Variante al PTRC - Regione del Veneto
approvata con Dgr n. 427 del 10 aprile 2013)



SCHEDE MONOGRAFICHE DI RILIEVO POZZETTI

DATA	CODICE ELABORATO	PROGETTO ED ELBORAZIONE DEL PIANO			
Luglio 2021	NE11280000D02_03		Progettista		
SCALA	FILE		prof. ing. Vincenzo Bixio		
S:\Lavori\Comune di Montegalda\NE1128 - Piano delle Acque\Elaborati\Monografie		Via Paolo da Sarmeola 1/A 35030 - Rubano (PD) t. 0498975709 - f. 049630270 info@nordestingegneria.com www.nordestingegneria.com	dott. ing. Anna Chiara Bixio		
COMMITTENTE Comune di Montegalda Sindaco Nardin Andrea Resp. Ufficio Servizi Tecnici e Territoriali Arch. Mecenero Giorgio		Gruppo di lavoro dott. ing. Anna De Fiorenze dott. ing. Serena Guzzonato dott. ing. Daniele Lorenzi dott. ing. Simone Peruzzo dott. ing. Chiara Soranzo			
REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	RIESAME	VERIFICA
00	Lug 2021	Prima emissione	NE	NE	VB

CODICE POZZETTO
P00002
P00003
P00004
P00005
P00006
P00007
P00008
P00009
P00010
P00011
P00012
P00013
P00014
P00015
P00016
P00017
P00018
P00019
P00020
P00021
P00022
P00023
P00024
P00025
P00026
P00027
P00028
P00029
P00030
P00031
P00032
P00033
P00034
P00035
P00036
P00037
P00038
P00039
P00040
P00041
P00042
P00043
P00044
P00045
P00046
P00047
P00048
P00049
P00050

P00051
P00052
P00053
P00054
P00055
P00056
P00057
P00058
P00059
P00060
P00061
P00062
P00063
P00064
P00065
P00066
P00067
P00068
P00069
P00070
P00071
P00072
P00073
P00074
P00075
P00076
P00077
P00078
P00079
P00080
P00081
P00082
P00083
P00084
P00085
P00086
P00087
P00088
P00089
P00090
P00091
P00092
P00093
P00095
P00096
P00105
P00106
P00107
P00108
P00109

P00110
P00111
P00112
P00113
P00115
P00116
P00118
P00119
P00120
P00121
P00122
P00123
P00124
P00126
P00127
P00128
P00129
P00130
P00131
P00132
P00133
P00134
P00135
P00136
P00137
P00138
P00139
P00140
P00141
P00142
P00143
P00144
P00145
P00146
P00147
P00149
P00150
P00151
P00152
P00153
P00154
P00155
P00156
P00157
P00158
P00159
P00163
P00164
P00165
P00166



Codice: P00002


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705386.081
Coordinata y: 5038394.747
Indirizzo: Via Borgo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.15
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 24.35

Sedimenti: 80%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00026	cem	circolare	0.5	scarsa	23.97

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00025	cem	circolare	0.5	scarsa	23.98



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00002

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna




Foto esterna



Codice: P00003


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705412.205
 Coordinata y: 5038350.32
 Indirizzo: **Via Borgo**
 Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
 Rete: **bianca**
 Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **25.11**
 Quota cielo (m s.m.m.):
 Quota fondo(m s.m.m.): **23.82**

Sedimenti: **5%**
 Livello acqua stagnante: **25.01**




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00029	cem	circolare	0.3	scarsa	23.83

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00027	cem	circolare	0.3	scarsa	23.86
C00028	cem	circolare	0.3	scarsa	23.79



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00003

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna




Foto esterna



Codice: P00004


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705450.454
Coordinata y: 5038322.918
Indirizzo: Via Borgo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.18
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.86

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 25.13




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00032	pvc	circolare	0.15	buona	23.99
C00033	pvc	circolare	0.15	buona	24

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00031	pvc	circolare	0.35	buona	24.11
C00030	cem	circolare	0.5	buona	24.09



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00004

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00005


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705446.018
Coordinata y: 5038319.987
Indirizzo: Via Borgo
Comune: Montegalda

Tipo: sfioratore
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.17
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.75

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 25.12



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00034	pvc	circolare	0.2	buona	23.84

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00032	pvc	circolare	0.15	buona	23.87
C00033	pvc	circolare	0.15	buona	23.9



SCALA 1:2.000



Codice: P00005

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00006


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705466.492
Coordinata y: 5038333.648
Indirizzo: Via Borgo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.18
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.85

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 25.08




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00030	cem	circolare	0.5	buona	24.29

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico
 - bianca
 - mista
- Pozzetto
 - bianca
 - mista
- Condotta
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

SCALA 1:2.000



Codice: P00006

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00007


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705594.043
Coordinata y: 5038314.606
Indirizzo: Via Settimo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 24.84
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.54

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 24.79



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00040	cem	circolare	0.6	media	23.54

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00039	cem	circolare	0.6	media	23.54



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00007

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00008


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705524.173
Coordinata y: 5038466.453
Indirizzo: Via Ceroni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.3
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 24.4

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00016	cem	circolare	0.3	buona	24.4

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00008

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00009


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705540.203
Coordinata y: 5038439.516
Indirizzo: **Via Ceroni**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **bianca**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **25.3**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **24.28**

Sedimenti: **2%**
Livello acqua stagnante: **25.26**




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00017	cem	circolare	0.5	buona	24.28

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00016	cem	circolare	0.3	buona	24.3



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00009

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00010


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705500.548
Coordinata y: 5038416.242
Indirizzo: Via Ceroni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.34
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.93

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00018	cem	circolare	0.5	buona	23.93

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00017	cem	circolare	0.5	buona	24.2



SCALA 1:2.000



Codice: P00010

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00011


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705516.903
Coordinata y: 5038396.337
Indirizzo: Via Ceroni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.41
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.91

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00020	cem	circolare	0.5	buona	23.91

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00019	cem	circolare	0.3	buona	24.06
C00018	cem	circolare	0.5	buona	23.91





Codice: P00011

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00012


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705533.875
Coordinata y: 5038375.31
Indirizzo: Via Ceroni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.34
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.53

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 25.3




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00021	cem	circolare	0.5	buona	23.66

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00020	cem	circolare	0.5	buona	23.75
C00022	cem	circolare	0.6	buona	23.53



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00012

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00013


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705604.03
Coordinata y: 5038443.648
Indirizzo: Via Ceroni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.34
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.77

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: 25.26



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00022	cem	circolare	0.6	buona	23.77
C00023	cem	circolare	0.5	buona	23.77

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00015	cem	circolare	0.5	buona	23.77



- Legenda**
- Limiti amministrativi
 - Idrografia principale
 - Scarico**
 - bianca
 - mista
 - Pozzetto**
 - bianca
 - mista
 - Condotta**
 - bianca
 - mista
 - Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

SCALA 1:2.000



Codice: P00013

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00014


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705589.731
Coordinata y: 5038468.493
Indirizzo: Via Ceroni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.27
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.92

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 25.22



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00015	cem	circolare	0.5	buona	23.92

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00013	cem	circolare	0.3	buona	24.18
C00014	cem	circolare	0.3	buona	23.96



SCALA 1:2.000



Codice: P00014

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00015


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705564.556
Coordinata y: 5038453.303
Indirizzo: Via Ceroni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.34
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 24.18

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 25.26



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00014	cem	circolare	0.3	buona	24.18

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00015

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00016


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705573.348
Coordinata y: 5038496.094
Indirizzo: Via Ceroni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.31
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 24.36

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00013	cem	circolare	0.3	buona	24.36

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00016

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00017


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705769.758
Coordinata y: 5038484.305
Indirizzo: Via Settimo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 24.86
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.99

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 24.83




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00240	cem	circolare	0.5	media	23.99

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00036	cem	circolare	0.5	scarsa	23.99



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00017

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00018


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705673.343
Coordinata y: 5038391.084
Indirizzo: Via Settimo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 24.9
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.68

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 24.82




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00038	cem	circolare	0.5	media	23.73

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00037	cem	circolare	0.5	media	23.73



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00018

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00019


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705626.943
Coordinata y: 5038441.616
Indirizzo: Via Settimo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 25.48
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 24.58

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00012	cem	circolare	0.3	buona	24.58

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00019

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00020


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1705520.329
Coordinata y: 5038242.469
Indirizzo: Via Settimo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 24.94
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.13

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 24.91




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00042	cem	circolare	0.6	buona	23.13

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00041	cem	circolare	0.6	buona	23.13



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00020

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00021


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1708193.9
Coordinata y: 5036590.6
Indirizzo: **Via Monte Croce**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **bianca**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **23.4**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **21.14**

Sedimenti: **2%**
Livello acqua stagnante: **23.37**




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00002	cem	circolare	0.8	buona	21.24

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00021

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00022


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1708136.665
Coordinata y: 5036627.165
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.5
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.11

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.4



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00004	cem	circolare	0.8	buona	21.12

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00003	cem	circolare	0.5	buona	21.3



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00022

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00023


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1708163.789
Coordinata y: 5036612.172
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.35
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.28

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.27



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00005	cem	circolare	0.8	buona	21.08

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00004	cem	circolare	0.8	buona	21.17
C00002	cem	circolare	0.8	buona	21.19



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00023

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00024


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1708193.826
Coordinata y: 5036657.994
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.29
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.92

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 23.19



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00006	cem			buona	20.92

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00005	cem	circolare	0.8	buona	21.07
C00007	cem	circolare	1.2	buona	20.92



SCALA 1:2.000



Codice: P00024

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno




Foto interno



Foto esterna




Codice: P00025 Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1708195.299
Coordinata y: 5036658.872
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.3
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.9

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.25




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00008	cem	circolare	1.2	buona	21

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00114	cem	circolare	0.8	buona	21.8
C00006	cem			buona	20.9



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
 - bianca
 - mista
- Pozzetto**
 - bianca
 - mista
- Condotta**
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina



Codice: P00025

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00026


Data rilievo: 17/12/2020

Coordinata x: 1708148.279
Coordinata y: 5036713.147
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.86
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.97

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 22.76



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00007	cem	circolare	1.2	buona	20.97
C00010	cem	circolare	1	buona	20.97
C00011	cem	circolare	1	buona	20.97

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00008	cem	circolare	1.2	buona	20.97
C00009	pvc	circolare	0.6	buona	21.57



SCALA 1:2.000



Codice: P00026

Data rilievo: 17/12/2020



Foto interno



Foto interno



Codice: P00027


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1708217.626
Coordinata y: 5036630.701
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.35
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.12

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.32



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00114	cem	circolare	0.8	buona	21.12

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00113	cem	circolare	0.8	buona	21.12



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00027

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno




Foto interno



Codice: P00028


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1708246.531
Coordinata y: 5036540.431
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.57
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.1

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.52




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00112	cem	circolare	0.8	buona	21.15

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00028

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Codice: P00029


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1708246.821
Coordinata y: 5036511.045
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.8
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.34

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: 23.7




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00115	cem	circolare	0.5	buona	22.46

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00029

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Codice: P00030


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1708231.201
Coordinata y: 5036476.536
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.92
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.33

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.82



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00117	cem	circolare	0.5	buona	22.36

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00116	cem	circolare	0.5	buona	22.43
C00115	cem	circolare	0.5	buona	22.33





Codice: P00030

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00031


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1708179.471
Coordinata y: 5036499.719
Indirizzo: Via Monte Croce
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 24.02
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.76

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.97



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00116	cem	circolare	0.5	buona	22.6

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00118	cem	circolare	0.4	buona	22





Codice: P00031

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00032


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710585.538
Coordinata y: 5037693.625
Indirizzo: Via Dell'artigianato
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.14
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.72

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.09



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00043	cem	circolare	0.5	buona	21.72

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00032

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00033


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710754.486
Coordinata y: 5037622.462
Indirizzo: Via Dell'artigianato
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.69
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.25

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.64



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00044	cem	circolare	0.5	buona	21.25

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00043	cem	circolare	0.5	buona	21.25





Codice: P00033

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00034


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710767.525
Coordinata y: 5037508.053
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.17
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.26

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: -





SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00053	cem	circolare	0.4	buona	21.26

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00045	cem	circolare	0.5	buona	21.26



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00034

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00035


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710701.648
Coordinata y: 5037349.46
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.63
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.64

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00047	cem	circolare	0.6	buona	20.64

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00046	cem	circolare	0.6	buona	20.64
C00054	cem	circolare	0.6	buona	20.64



SCALA 1:2.000



Codice: P00035

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00036


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710724.001
Coordinata y: 5037337.684
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.89
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.59

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00050	cem	circolare	0.6	buona	20.92

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00048	pvc	circolare	0.25	buona	20.97
C00049	pvc	circolare	0.25	buona	20.97





Codice: P00036

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00037


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710731.955
Coordinata y: 5037334.132
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.9
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.5

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 21.85




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00051	cem	circolare	0.8	buona	20.5

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00050	cem	circolare	0.6	buona	20.64





Codice: P00037

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00038


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710759.752
Coordinata y: 5037319.782
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.05
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.31

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 21.95




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00052	cem	circolare	1	buona	20.31

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00110	cem	circolare	0.5	buona	20.31
C00111	cem	circolare	0.5	buona	20.31





Codice: P00038

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P00039


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710751.261
Coordinata y: 5037322.344
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.95
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.45

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 21.85




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00108	pvc	circolare	0.6	buona	20.45
C00109	pvc	circolare	0.5	buona	20.45

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00051	cem	circolare	0.8	buona	20.45





Codice: P00039

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00040


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710539.044
Coordinata y: 5037397.267
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.12
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.83

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.02




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00046	cem	circolare	0.6	buona	21

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00040

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00041


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710387.377
Coordinata y: 5037284.237
Indirizzo: Via Dell'industria
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.15
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.92

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.05



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00099	cem	circolare	0.4	buona	21.92

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00041

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00042


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710347.821
Coordinata y: 5037348.321
Indirizzo: Via Dell'industria
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.78
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.79

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.68




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00056	cem	circolare	1.4	buona	21.79
C00057	cem	circolare	1.4	buona	21.79

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00100	cem	circolare	0.4	buona	21.79



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00042

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00043


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710336.967
Coordinata y: 5037354.547
Indirizzo: Via Zocco
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.64
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.87

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: -



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00071	pvc	circolare	0.3	media	21.95

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00070	cem	circolare	0.6	media	21.87
C00067	cem	circolare	0.6	media	21.87



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00043

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00044


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710295.74
Coordinata y: 5037293.434
Indirizzo: Via Zocco
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.81
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.07

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.76



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00069	pvc	circolare	0.4	buona	22.17

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00068	pvc	circolare	0.4	buona	22.11



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00044

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00045


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710360.758
Coordinata y: 5037368.442
Indirizzo: Via Zocco
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.54
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.78

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.44



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00058	cem	circolare	1	buona	

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00057	cem	circolare	1.4	buona	



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00045

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00046


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710388.571
Coordinata y: 5037408.899
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.27
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.62

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.24




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00061	cem	circolare	0.6	buona	21.72

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00060	cem	circolare	0.5	buona	21.72



SCALA 1:2.000



Codice: P00046

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00047


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710697.328
 Coordinata y: 5037336.096
 Indirizzo: **Via Ponzimiglio**
 Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
 Rete: **bianca**
 Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **21.8**
 Quota cielo (m s.m.m.):
 Quota fondo(m s.m.m.): **20.49**

Sedimenti: **0%**
 Livello acqua stagnante: **21.78**



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00065	cem	circolare	0.5	buona	20.62

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00062	cem	circolare	0.4	buona	20.49
C00063	cem	circolare	0.5	buona	20.65



SCALA 1:2.000



Codice: P00047

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno




Foto interno




Foto esterna



Codice: P00048


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710659.363
Coordinata y: 5037216.004
Indirizzo: Via Vegri
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.85
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.88

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00063	cem	circolare	0.5	buona	20.88

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00064		circolare	NO DIAM	buona	20.88
C00076	cem	circolare	0.4	buona	20.88



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Foto esterna



Codice: P00049


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710572.761
Coordinata y: 5037241.407
Indirizzo: Via Vegri
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.03

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00064		circolare	NO DIAM	buona	

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00049

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00050


Data rilievo: 23/02/2021

Coordinata x: 1710835.987
Coordinata y: 5037243.299
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.85
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.19

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 21.8




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00091	cem	circolare	0.8	buona	20.19

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00090	cem	circolare	0.3	buona	20.35
C00066	cem	circolare	0.8	buona	20.19



SCALA 1:2.000



Codice: P00050

Data rilievo: 23/02/2021



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00051


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710624.939
Coordinata y: 5037042.586
Indirizzo: Via Vegri
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.18
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.95

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00077	cem	circolare	0.6	buona	22.04
C00078	cem	circolare	0.6	buona	22.04

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00073	pvc	circolare	0.4	buona	21.99



SCALA 1:2.000



Codice: P00051

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00052


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710616.562
 Coordinata y: 5037044.136
 Indirizzo: **Via Vegri**
 Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
 Rete: **bianca**
 Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **23.17**
 Quota cielo (m s.m.m.):
 Quota fondo(m s.m.m.): **21.84**

Sedimenti: **2%**
 Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00072	cem	circolare	0.6	buona	21.93
C00073	pvc	circolare	0.4	buona	22.15

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00074	cem	circolare	0.2	buona	22.26
C00075	cem	circolare	0.6	buona	21.88





Codice: P00052

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00053


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710627.577
Coordinata y: 5037095.135
Indirizzo: Via Vegri
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.64
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.63

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.44



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00076	cem	circolare	0.4	buona	21.75

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00072	cem	circolare	0.6	buona	21.75



SCALA 1:2.000



Codice: P00053

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00054


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710770.917
 Coordinata y: 5037091.763
 Indirizzo: **Via Ponzimiglio**
 Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
 Rete: **bianca**
 Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **23.02**
 Quota cielo (m s.m.m.):
 Quota fondo(m s.m.m.): **21.46**

Sedimenti: **0%**
 Livello acqua stagnante: **22.99**



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00082	cem	circolare	0.4	buona	21.58
C00088	cem	circolare	0.4	buona	21.68

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00081	pvc	circolare	0.4	buona	21.57





Codice: P00054

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00055


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710882.986
Coordinata y: 5037049.456
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.89
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.05

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.84



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00084	cem	circolare	0.5	buona	21.17

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00083	cem	circolare	0.5	buona	21.2



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00055

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00056


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710898.482
Coordinata y: 5037189.215
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.83
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.28

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00085	cem	circolare	0.4	buona	21.4

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00056

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00057


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710963.909
Coordinata y: 5037189.626
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.42
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 19.43

Sedimenti: 20%
Livello acqua stagnante: 20.52




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00093	cem	circolare	1	scarsa	

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00092	cem	circolare	NO DIAM	scarsa	



SCALA 1:2.000



Codice: P00057

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto interno



Codice: P00058


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710688.843
Coordinata y: 5037284.704
Indirizzo: Via Vegri
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.17
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.71

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: 22.12



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00080	cem	circolare	0.6	buona	20.77

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00079	cem	circolare	0.5	buona	20.79



SCALA 1:2.000



Codice: P00058

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00059


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710814.349
Coordinata y: 5037196.113
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.42
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.69

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.37




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00090	cem	circolare	0.3	buona	20.83

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00089	cem	circolare	0.3	buona	20.85



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00060


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710945.419
Coordinata y: 5037194.318
Indirizzo: Via Ponzimiglio
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.54
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.17

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: 21.49




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00087	cem	circolare	0.5	buona	20.17

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00086	cem	circolare	0.5	buona	20.17





Codice: P00060

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00061


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710944.627
 Coordinata y: 5037197.285
 Indirizzo: **Via Ponzimiglio**
 Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
 Rete: **bianca**
 Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **21.42**
 Quota cielo (m s.m.m.):
 Quota fondo(m s.m.m.): **19.88**

Sedimenti: **0%**
 Livello acqua stagnante: **21.32**



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00092	cem	circolare	NO DIAM	scarsa	

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00087	cem	circolare	0.5	buona	
C00091	cem	circolare	0.8	buona	19.88





Codice: P00061

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00062


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710939.021
Coordinata y: 5037140.152
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.9
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.16

Sedimenti: 25%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00094	cem	circolare	0.8	buona	21.31

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00062

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00063


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710846.63
Coordinata y: 5036932.21
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.82
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.89

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.77




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00101	cem	circolare	0.6	buona	21.06

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00098	cem	circolare	0.6	buona	21.06



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
 - bianca
 - mista
- Pozzetto**
 - bianca
 - mista
- Condotta**
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

SCALA 1:2.000



Codice: P00063

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00064


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710845.326
Coordinata y: 5036932.862
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.84
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.01

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.79




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00102	cem	circolare	1	buona	21.01

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00101	cem	circolare	0.6	buona	21.01
C00095	cem	circolare	1	buona	21.01



- Legenda**
- Limiti amministrativi
 - Idrografia principale
 - Scarico**
 - bianca
 - mista
 - Pozzetto**
 - bianca
 - mista
 - Condotta**
 - bianca
 - mista
 - Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

SCALA 1:2.000



Codice: P00064

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P00065


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710901.724
Coordinata y: 5036924.658
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.76
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.29

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00097	cem	circolare	0.6	buona	21.37

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00096	cem	circolare	0.4	buona	21.37



SCALA 1:2.000



Codice: P00065

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00066


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710871.562
Coordinata y: 5036897.423
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.87
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.42

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00103	cem	circolare	0.4	buona	21.5

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00066

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00067


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710860.337
Coordinata y: 5036873.244
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.72
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.41

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00104	cem	circolare	0.4	buona	21.42

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00067

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00068


Data rilievo: 25/02/2021

Coordinata x: 1710828.895
Coordinata y: 5036897.722
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.82
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.08

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.77



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00122	cem	circolare	1	media	21.2

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00107	cem	circolare	0.4	buona	21.13
C00102	cem	circolare	1	buona	21.1



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00068

Data rilievo: 25/02/2021



Foto interno



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00069


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710714.045
Coordinata y: 5036906.326
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.78
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.04

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: 22.58



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00121	cem	circolare	0.6	media	21.04

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00119	pvc	circolare	0.3	media	21.09
C00120	pvc	circolare	0.3	media	21.11



SCALA 1:2.000



Codice: P00069

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00070


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710814.113
Coordinata y: 5036861.91
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.79
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.95

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.74




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00123	cem	circolare	1	media	

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00122	cem	circolare	1	media	20.95
C00121	cem	circolare	0.6	media	21.06



SCALA 1:2.000



Codice: P00070

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00071


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710762.894
 Coordinata y: 5036745.875
 Indirizzo: **Via Del Lavoro**
 Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
 Rete: **bianca**
 Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **22.78**
 Quota cielo (m s.m.m.):
 Quota fondo(m s.m.m.): **20.89**

Sedimenti: **2%**
 Livello acqua stagnante: **22.73**




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00125	cem	circolare	1	media	20.92

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00123	cem	circolare	1	media	
C00124	cem	circolare	0.6	media	21.06



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00071

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00072


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710731.952
Coordinata y: 5036690.094
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.71
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.22

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 22.66



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00124	cem	circolare	0.6	media	21.25

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00072

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00073


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710590.476
Coordinata y: 5036828.363
Indirizzo: Via Del Lavoro
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.28
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.04

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00129	cem	circolare	0.4	media	21.08

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00073

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00074


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710600.06
Coordinata y: 5036822.569
Indirizzo: **Via Del Lavoro**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **bianca**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **22.44**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **21.01**

Sedimenti: **5%**
Livello acqua stagnante: **22.39**




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00128	cem	circolare	0.6	media	21.11

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00154	cem	circolare	0.4	media	21.13
C00129	cem	circolare	0.4	media	21.1



- Legenda**
- Limiti amministrativi
 - Idrografia principale
 - Scarico**
 - bianca
 - mista
 - Pozzetto**
 - bianca
 - mista
 - Condotta**
 - bianca
 - mista
 - Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00074

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00075


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710221.509
Coordinata y: 5036101.091
Indirizzo: Via Vegri
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.79
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.25

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 21.69



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00135	cem	circolare	0.4	media	20.43

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00075

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00076


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710176.88
Coordinata y: 5036229.423
Indirizzo: Via Valsolda
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.83
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.23

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 21.78




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00137	cem	circolare	0.8	media	20.23

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00136	cem	circolare	0.8	media	20.25
C00135	cem	circolare	0.4	media	20.3



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00076

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00077


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710216.619
Coordinata y: 5036267.35
Indirizzo: Via Valsolda
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.89
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.31

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00136	cem	circolare	0.8	media	20.31

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00077

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Codice: P00078


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710074.925
Coordinata y: 5036168.598
Indirizzo: Via Feriani
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.78
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 19.98

Sedimenti: 1%
Livello acqua stagnante: 21.73



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00138	cem	circolare	0.8	media	19.98

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00137	cem	circolare	0.8	media	19.99
C00142	cem	circolare	0.8	media	20.04
C00139	cem	circolare	0.8	media	20



SCALA 1:2.000



Codice: P00078

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00079


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710081.715
Coordinata y: 5036220.522
Indirizzo: Via Feriani
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.82
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.02

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 21.72




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00142	cem	circolare	0.8	media	20.02

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00140	cem	circolare	0.8	media	20.06
C00141	cem	circolare	0.8	media	20.06





Codice: P00079

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00080


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710048.22
Coordinata y: 5036256.301
Indirizzo: Via Valsolda
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.89
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.23

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: 21.79



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00140	cem	circolare	0.8	media	20.25

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00080

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00081


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1710126.708
Coordinata y: 5036249.611
Indirizzo: Via Valsolda
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.8
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.17

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: -




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00141	cem	circolare	0.8	media	20.2

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00081

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00082


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709995.779
Coordinata y: 5036261.005
Indirizzo: Via Valsolda
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.83
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.33

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00139	cem	circolare	0.8	media	20.35
C00143	cem	circolare	0.8	media	20.34

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00082

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00083


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709867.731
Coordinata y: 5036296.549
Indirizzo: Via Valsolda
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.67
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.08

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: 21.62




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00144	cem	circolare	0.8	media	20.08

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00145	cem	circolare	0.8	media	20.08
C00143	cem	circolare	0.8	media	20.08



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00083

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00084


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709815.995
Coordinata y: 5036452.5
Indirizzo: Via Valsolda
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.17
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.15

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: 22.12




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00145	cem	circolare	0.8	media	19.97

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00084

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00085


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709742.238
Coordinata y: 5036421
Indirizzo: **Via Zocco**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **bianca**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **22.14**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **20.98**

Sedimenti: **2%**
Livello acqua stagnante: **22.09**




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00146	cem	circolare	0.4	media	21.01

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00085

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00086


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709761.411
Coordinata y: 5036387.162
Indirizzo: Via Zocco
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.73
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.81

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: 21.63



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00155		circolare	0.4	media	20.81

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00146	cem	circolare	0.4	media	20.81





Codice: P00086

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00087


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709681.166
Coordinata y: 5036312.09
Indirizzo: Via Rossini
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.17
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.87

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: 22.07



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00147	cem	circolare	0.4	media	20.87

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00087

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00088


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709754.847
Coordinata y: 5036305.119
Indirizzo: Via Rossini
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.17
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.43

Sedimenti: 15%
Livello acqua stagnante: 22.02



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00149	cem	circolare	0.4	media	20.48

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00148	cem	circolare	0.4	media	20.47
C00147	cem	circolare	0.4	media	20.46



SCALA 1:2.000



Codice: P00088

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00089


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709550.257
Coordinata y: 5036426.087
Indirizzo: Via Strazzacappa
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.52
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.69

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.37



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00153	cem	circolare	0.5	media	20.75

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00152	cem	circolare	0.4	media	20.92





Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00090


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709405.948
Coordinata y: 5036330.988
Indirizzo: Via Strazzacappa
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.9
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.6

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: 22.8



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00150	cem	circolare	0.4	media	21.67

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00090

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00091


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709985.192
Coordinata y: 5036765.052
Indirizzo: **Via Zocco**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **bianca**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **22.52**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **21.48**

Sedimenti: **0%**
Livello acqua stagnante: **22.37**




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00130	pvc	circolare	0.35	media	21.63

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00091

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00092


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709935.499
Coordinata y: 5036685.139
Indirizzo: Via Zocco
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.35
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.31

Sedimenti: 15%
Livello acqua stagnante: -




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00131	pvc	circolare	0.55	media	21.34

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00130	pvc	circolare	0.35	media	21.34



- Legenda**
- Limiti amministrativi
 - Idrografia principale
 - Scarico**
 - bianca
 - mista
 - Pozzetto**
 - bianca
 - mista
 - Condotta**
 - bianca
 - mista
 - Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00092

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00093


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709975.052
Coordinata y: 5036770.67
Indirizzo: **Via Zocco**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **bianca**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **22.56**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **21.16**

Sedimenti: **10%**
Livello acqua stagnante: **22.46**



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00134	cem	circolare	0.6	media	21.18

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00157	cem	circolare	0.6	media	20.98





Codice: P00093

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00095


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709869.498
Coordinata y: 5036574.585
Indirizzo: Via Zocco
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.37
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.58

Sedimenti: 20%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00133	cem	circolare	0.55	media	20.58

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00132	pvc	circolare	0.35	media	





Codice: P00095

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00096


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709862.581
Coordinata y: 5036587.667
Indirizzo: Via Zocco
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.36
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.78

Sedimenti: 30%
Livello acqua stagnante: 22.26




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00156	cem	circolare	0.55	media	20.57

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00134	cem	circolare	0.6	media	20.78
C00133	cem	circolare	0.55	media	20.78



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00096

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00105


Data rilievo: 01/03/2021

Coordinata x: 1709889.952
Coordinata y: 5036611.551
Indirizzo: Via Zocco
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.42
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.19

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: 22.37



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00132	pvc	circolare	0.35	media	21.33

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00131	pvc	circolare	0.55	media	21.38



SCALA 1:2.000



Codice: P00105

Data rilievo: 01/03/2021



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00106


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709208.543
Coordinata y: 5035570.664
Indirizzo: Via Castello
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.41
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.12

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 21.31



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00158	cem	circolare	0.4	buona	20.31

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00106

Data rilievo: 03/03/2021




Foto interno




Foto interno




Foto esterna



Codice: P00107


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709277.031
Coordinata y: 5035613.455
Indirizzo: Via Castello
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 24.36
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.89

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00159	cem	circolare	0.4	buona	23.01

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00107

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00108


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709238.802
Coordinata y: 5035587.59
Indirizzo: Via Castello
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.56
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.26

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00160	cem	circolare	0.4	buona	20.38

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00158	cem	circolare	0.4	buona	20.34
C00159	cem	circolare	0.4	buona	20.45



SCALA 1:2.000



Codice: P00108

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00109


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709265.492
Coordinata y: 5035547.864
Indirizzo: Via Castello
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.37
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 19.91

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 21.32



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00163	cem	circolare	0.6	buona	19.99

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00160	cem	circolare	0.4	buona	20.04



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
 - bianca
 - mista
- Pozzetto**
 - bianca
 - mista
- Condotta**
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

SCALA 1:2.000



Codice: P00109

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P00110


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709232.433
Coordinata y: 5035492.645
Indirizzo: Via Castello
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.1
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 19.24

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00166	cem	circolare	0.8	buona	19.24

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00164	cem	circolare	0.6	buona	19.41
C00165	cem	circolare	0.8	buona	19.24



SCALA 1:2.000



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00111


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709257.196
Coordinata y: 5035549.01
Indirizzo: Via Castello
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.25
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.25

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 20.9



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00161	pvc	circolare	0.16	buona	20.7

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00111

Data rilievo: 03/03/2021




Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P00112


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709233.21
Coordinata y: 5035532.397
Indirizzo: Via Castello
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.25
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 20.3

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00162	pvc	circolare	0.2	buona	20.53

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00161	pvc	circolare	0.16	buona	20.5



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
 - bianca
 - mista
- Pozzetto**
 - bianca
 - mista
- Condotta**
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00112

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00113


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1708942.072
Coordinata y: 5035825.807
Indirizzo: Piazza Guglielmo Marconi
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 20.58
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 19.38

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00170	cem	circolare	0.3	buona	19.38

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00169	cem	circolare	0.3	buona	19.38





Codice: P00113

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00115


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709002.144
Coordinata y: 5035760.431
Indirizzo: Piazza Guglielmo Marconi
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.55
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 19.53

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00169	cem	circolare	0.3	buona	19.53

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00168	pvc	circolare	0.3	buona	20.28





Codice: P00115

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00116


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709046.923
Coordinata y: 5035722.191
Indirizzo: Piazza Guglielmo Marconi
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.31
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.14

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00167	cem	circolare	0.3	buona	21.14

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00116

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P00118


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709079.902
Coordinata y: 5035706.208
Indirizzo: **Piazza Guglielmo Marconi**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **bianca**
Forma: **circolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **22.39**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **21.5**

Sedimenti: **15%**
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00171	cem	circolare	0.3	buona	21.5

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00118

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00119


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709101.917
Coordinata y: 5035691.986
Indirizzo: **Piazza Guglielmo Marconi**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **mista**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **22.37**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **20.99**

Sedimenti: **10%**
Livello acqua stagnante: **22.32**



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00172	cem	circolare	0.6	buona	21.13

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00171	cem	circolare	0.3	buona	21.12



SCALA 1:2.000



Codice: P00119

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P00120


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709358.292
Coordinata y: 5036198.48
Indirizzo: Via Zocco
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 19.81
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 19.19

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00186	cem	circolare	0.3	buona	19.19

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00120

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00121


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709370.317
Coordinata y: 5036201.432
Indirizzo: **Via Zocco**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **bianca**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **19.85**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **18.82**

Sedimenti: **0%**
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00187	cem	circolare	0.4	buona	18.82

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00121

Data rilievo: 03/03/2021




Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00122


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709390.599
Coordinata y: 5036218.497
Indirizzo: **Via Zocco**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **mista**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **19.63**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **17.87**

Sedimenti: **0%**
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00189	cem	circolare	0.5	buona	17.87

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00188	cem	circolare	0.3	buona	18.32
C00190	cem	circolare	0.5	buona	17.99



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00122

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00123


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709548.904
Coordinata y: 5036295.066
Indirizzo: Via Marangoni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.54
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.25

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante: 22.49




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00178	cem	circolare	0.4	scarsa	21.25

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00177	cem	circolare	0.4	buona	21.27



SCALA 1:2.000



Codice: P00123

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00124


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709597.496
Coordinata y: 5036359.365
Indirizzo: **Via Zocco**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **mista**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **22.47**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **21.49**

Sedimenti: **0%**
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00174	cem	circolare	0.4	scarsa	21.49

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00173	cem	circolare	0.4	scarsa	21.49





Codice: P00124

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00126


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709716.508
Coordinata y: 5036228.856
Indirizzo: **Via Marangoni**
Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **mista**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **22.04**
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): **20.84**

Sedimenti: **0%**
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00179	cem	circolare	0.6	scarsa	20.84

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00178	cem	circolare	0.4	scarsa	20.84



SCALA 1:2.000



Codice: P00126

Data rilievo: 03/03/2021




Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00127


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1709901.933
 Coordinata y: 5036120.293
 Indirizzo: **Via Marangoni**
 Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
 Rete: **mista**
 Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **21.72**
 Quota cielo (m s.m.m.):
 Quota fondo(m s.m.m.): **20.34**

Sedimenti: **0%**
 Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00180	cem	circolare	0.8	scarsa	20.42

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00179	cem	circolare	0.6	scarsa	20.34



SCALA 1:2.000



Codice: P00127

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00128


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1710027.54
Coordinata y: 5036049.464
Indirizzo: Via Marangoni
Comune: Montegalda

Tipo: sfioratore
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.53
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 19.81

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00181	cem	circolare	0.8	buona	20.07

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00180	cem	circolare	0.8	scarsa	19.81



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00128

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00129


Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1710025.84
 Coordinata y: 5036042.246
 Indirizzo: **Via Marangoni**
 Comune: **Montegalda**

Tipo: **pozzetto ispezione**
 Rete: **bianca**
 Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **21.37**
 Quota cielo (m s.m.m.):
 Quota fondo(m s.m.m.): **19.72**

Sedimenti: **0%**
 Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00182	cem	circolare	1.2	buona	19.72

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00181	cem	circolare	0.8	buona	
C00183	cem	circolare	1.2	buona	19.72



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00129

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna




Codice: P00130 Data rilievo: 03/03/2021

Coordinata x: 1710040.493
Coordinata y: 5036032.629
Indirizzo: Via Marangoni
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 21.39
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 19.84

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00184	pvc	circolare	0.5	buona	20.11

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00185	pvc	circolare	0.5	buona	20.19



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00130

Data rilievo: 03/03/2021



Foto interno



Foto esterna




Foto esterna



Codice: P00131


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709196.376
Coordinata y: 5035938.453
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.56
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.76

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00205	pvc	circolare	0.25	buona	22.84

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00131

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00132


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709194.047
Coordinata y: 5035925.631
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.35
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.17

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.25



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00206	pvc	circolare	0.25	buona	22.5

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00205	pvc	circolare	0.25	buona	22.35



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
- bianca
- mista
- Pozzetto**
- bianca
- mista
- Condotta**
- bianca
- mista
- Rete minore lineare**
- capofosso
- fosso
- scolina

SCALA 1:2.000



Foto interno




Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00133


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709184.732
Coordinata y: 5035926.861
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.23
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.06

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.13



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00207	pvc	circolare	0.25	buona	22.3

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00206	pvc	circolare	0.25	buona	22.36



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00133

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00134


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709190.697
Coordinata y: 5035893.008
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.58
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.81

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.48



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00210	pvc	circolare	0.25	media	21.96

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00208		circolare	0.25	media	21.98





Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00135


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709160.957
Coordinata y: 5035893.618
Indirizzo: Via Divisione Julia
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.75
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.01

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00211	cem	circolare	0.5		22.01

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00135

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00136


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709187.405
Coordinata y: 5035878.735
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.21
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.86

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00212	cem	circolare	0.5	media	21.86

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00211	cem	circolare	0.5		21.86
C00219	cem	circolare	0.4	media	21.91





Codice: P00136

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00137


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709228.143
Coordinata y: 5035872.44
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.96
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.69

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00213	cem	circolare	0.5	media	21.69

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00220	cem	circolare	0.4		21.77
C00212	cem	circolare	0.5	media	21.69
C00216	cem	circolare	0.4	media	21.76





Codice: P00137

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00138


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709243.833
Coordinata y: 5035872.8
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.73
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.22

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00214	pvc	circolare	0.5	media	21.24

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00213	cem	circolare	0.5	media	21.28
C00221	pvc	circolare	0.25	media	21.38





Codice: P00138

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00139


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709247.526
Coordinata y: 5035872.364
Indirizzo: Sp21 - Via Cattaneo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.94
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.6

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00222	pvc	circolare	0.5	media	21.65

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00218	pvc	circolare	0.5	media	21.6
C00214	pvc	circolare	0.5	media	21.65





Foto interno



Foto esterna



Codice: P00140


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709230.042
Coordinata y: 5035886.269
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.64
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.19

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.54



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00215	pvc	circolare	0.25	media	22.37

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00217	pvc	circolare	0.25		22.35
C00209	pvc	circolare	0.25	media	22.34



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00140

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00141


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709229.494
Coordinata y: 5035883.08
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.42
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.5

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.12



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00216	cem	circolare	0.4	media	21.8

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00215	pvc	circolare	0.25	media	21.87



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00141

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna




Foto esterna



Codice: P00142


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709214.646
Coordinata y: 5035939.504
Indirizzo: Via 2 Giugno
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.53
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.12

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.13



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00209	pvc	circolare	0.25	media	22.82

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
 - bianca
 - mista
- Pozzetto**
 - bianca
 - mista
- Condotta**
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina



SCALA 1:2.000



Codice: P00142

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00143


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709271.482
Coordinata y: 5036023.165
Indirizzo: Sp21 - Via Cattaneo
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.16
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00218	pvc	circolare	0.5	media	21.88

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00223	cem	circolare	0.4	media	22.01





Codice: P00143

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00144


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709274.288
Coordinata y: 5036087.43
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.5
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00199	cem	circolare	0.6	media	22.01

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)





Codice: P00144

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00145


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709200.618
Coordinata y: 5036114.049
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.36
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.56

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00228	cem	circolare	0.5	media	21.75

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00197	cem	circolare	0.5	media	21.72
C00199	cem	circolare	0.6	media	21.59
C00224	cem	circolare	0.5	media	21.86



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
 - bianca
 - mista
- Pozzetto**
 - bianca
 - mista
- Condotta**
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00145

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00146


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709202.06
Coordinata y: 5036114.941
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.34
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.96

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00227	pvc	circolare	0.4	media	21.96

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00226	pvc	circolare	0.4	media	21.96



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
 - bianca
 - mista
- Pozzetto**
 - bianca
 - mista
- Condotta**
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00146

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00147


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709173.908
Coordinata y: 5036130.981
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.41
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.94

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00197	cem	circolare	0.5	media	21.94

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00196	cem	circolare	0.3	media	22.44
C00195	cem	circolare	0.5	media	21.94



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00147

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00149


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709180.993
Coordinata y: 5036145.141
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.4
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.93

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00196	cem	circolare	0.3	media	22.48

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
 - bianca
 - mista
- Pozzetto**
 - bianca
 - mista
- Condotta**
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00149

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00150


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709121.619
Coordinata y: 5036172.604
Indirizzo: Via Divisione Julia
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.93
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.09

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00225	pvc	circolare	0.4	media	22.38

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00229	cem	circolare	0.4	media	22.53
C00194	cem	circolare	0.3	media	22.43
C00201	cem	circolare	0.3	media	22.39



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00150

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna




Foto esterna



Codice: P00151


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709082.135
Coordinata y: 5036194.852
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.82
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.47

Sedimenti: 15%
Livello acqua stagnante: 23.72



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00194	cem	circolare	0.3	media	22.55

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00192	cem	circolare	0.3	media	22.62
C00193	cem	circolare	0.4	media	22.49



SCALA 1:2.000



Codice: P00151

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00152


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709014.152
Coordinata y: 5036223.429
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.94
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.79

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00193	cem	circolare	0.4	media	22.8

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



SCALA 1:2.000



Codice: P00152

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00153


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1708991.398
Coordinata y: 5036158.399
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 24.81
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 23.36

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 24.71



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00191	pvc	circolare	0.2	media	23.48

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)



- Legenda**
- Limiti amministrativi
 - Idrografia principale
 - Scarico**
 - bianca
 - mista
 - Pozzetto**
 - bianca
 - mista
 - Condotta**
 - bianca
 - mista
 - Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina



Codice: P00153

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00154


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709036.622
Coordinata y: 5036129.15
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 24.38
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.98

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: 24.33




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00192	cem	circolare	0.3	media	23.18

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00191	pvc	circolare	0.2	media	23.11





Codice: P00154

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00155


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709175.064
Coordinata y: 5036267.588
Indirizzo: Via Divisione Julia
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.59
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.19

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 23.39



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00203	cem	circolare	0.5	media	22.24

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00202	cem	circolare	0.4	media	22.4



SCALA 1:2.000



Codice: P00155

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00156


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709228.283
Coordinata y: 5036362.151
Indirizzo: Via Divisione Julia
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 22.85
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.95

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: 22.65




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00230	cem	circolare	0.2	media	22.01

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00203	cem	circolare	0.5	media	22.3



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale
- Scarico**
 - bianca
 - mista
- Pozzetto**
 - bianca
 - mista
- Condotta**
 - bianca
 - mista
- Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00156

Data rilievo: 04/03/2021



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00157


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709253.89
Coordinata y: 5036229.585
Indirizzo: Via Marcoline
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.14
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.6

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00234	cem	circolare	0.5	media	22.1

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00233	cem	circolare	0.5	media	21.68



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P00158


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709256.977
Coordinata y: 5036230.285
Indirizzo: Via Marcoline
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.06
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.16

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -




CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00231	cem	circolare	0.3	media	21.24

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00204	cem	circolare	0.3	media	21.53
C00232	cem	circolare	0.3	media	21.27



SCALA 1:2.000



Comune di Montegalda

**SCHEDA MONOGRAFICA
POZZETTI RILEVATI (2/2)**

Codice: P00158

Data rilievo: 04/03/2021



Codice: P00159


Data rilievo: 04/03/2021

Coordinata x: 1709276.766
Coordinata y: 5036088.216
Indirizzo: Via Fradellin
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.49
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.79

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00200	pvc	circolare	0.4	media	21.85

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00227	pvc	circolare	0.4	media	21.86



0 25 50 m

SCALA 1:2.000



Codice: P00159

Data rilievo: 04/03/2021




Foto interno



Foto esterna



Codice: P00163


Data rilievo: 08/03/2021

Coordinata x: 1709155.634
Coordinata y: 5035901.215
Indirizzo: Via Divisione Julia
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.83
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.53

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: 23.73




SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00247	cem	circolare	NO DIAM	media	

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00235	cem	circolare	0.3	media	22.66



- Legenda**
- Limiti amministrativi
 - Idrografia principale
 - Scarico**
 - bianca
 - mista
 - Pozzetto**
 - bianca
 - mista
 - Condotta**
 - bianca
 - mista
 - Rete minore lineare**
 - capofosso
 - fosso
 - scolina

SCALA 1:2.000



Codice: P00163

Data rilievo: 08/03/2021



Foto interno



Foto interno




Foto esterna



Codice: P00164


Data rilievo: 08/03/2021

Coordinata x: 1709130.603
Coordinata y: 5035841.526
Indirizzo: Via Divisione Julia
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 24.55
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 22.38

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante: -



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00238	cem	circolare	0.3	media	22.38

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00245					





Codice: P00164

Data rilievo: 08/03/2021



Foto interno



Foto esterna



Codice: P00165


Data rilievo: 08/03/2021

Coordinata x: 1709093.213
Coordinata y: 5035756.052
Indirizzo: Via Roma
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.08
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.58

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: 22.98



SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00237	cem	circolare	0.4	media	21.67
C00236	pvc	circolare	0.18	media	22.18



SCALA 1:2.000



Codice: P00165

Data rilievo: 08/03/2021



Foto interno




Foto interno



Foto esterna



Codice: P00166


Data rilievo: 08/03/2021

Coordinata x: 1709097.313
Coordinata y: 5035755.381
Indirizzo: Via Roma
Comune: Montegalda

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 23.09
Quota cielo (m s.m.m.):
Quota fondo(m s.m.m.): 21.72

Sedimenti: 10%
Livello acqua stagnante: 23.04



CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00239		circolare	0.4	media	21.76

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensioni (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00238	cem	circolare	0.3	media	21.72



SCALA 1:2.000



Codice: P00166

Data rilievo: 08/03/2021



Foto interno



Foto esterna