

Dipartimento Provinciale di Venezia
Servizio Controlli

Prot. vedi file segnatrice xml allegato

Class. 10.10.05

Al Sig. Sindaco del Comune di Noale
comune.noale.ve@legalmail.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Salzano
comune.salzano.ve@pecveneto.it

Al Distretto ULSS 3 Serenissima
Dipartimento di Prevenzione SISP
mirano.sisp.aulss3@pecveneto.it

Alla Regione Veneto
Direzione Ambiente
ambiente@pec.regione.veneto.it

e p.c. Spett. Cosmo Ambiente Srl
cosmoambiente@legalmail.it

Oggetto: Campionamento Acque di Falda da Piezometri richiesto ad ARPAV dal Sindaco del Comune di Noale con comunicazione Prot. N. 6319 del 04/03/2019.
Trasmissione esiti

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'esito del controllo per quanto di competenza.

Le analisi effettuate non evidenziano superamenti per i parametri direttamente correlabili alla presenza del materiale depositato.

Si rileva che le concentrazioni di ferro e manganese, pur superando in alcuni casi i limiti previsti dalla normativa, sono comunque entro i valori di fondo naturale dell'area (valore di fondo 95° percentile Studio AliNa Ferro disciolto 3974 µg/l, Manganese disciolto 482 µg/l, ione ammonio 8,88 mg/l).

Si riscontra inoltre che, per il piezometro PZ 5, posto a valle del materiale depositato in oggetto, il superamento delle CSC per il parametro Nitriti. Tale superamento può essere correlabile alla presenza di sostanza organica nel fondo. Verranno ripetute le analisi per tale parametro dopo pulizia del fondo del PZ 5.

Distinti saluti.

il Dirigente del Servizio
- Ing. Mirco Zambon -

Allegati:

1. Rapporto di prova n. 679951 rev. 0 del 29/05/2019 (piezometro PZ 5 valle idrogeologica rispetto deposito materiale in esame);;
2. Rapporto di prova n. 679952 rev. 0 del 29/05/2019 (piezometro PZ 2 valle idrogeologica rispetto deposito materiale in esame);;
3. Rapporto di prova n. 679953 rev. 0 del 29/05/2019 (piezometro PZ 4 valle idrogeologica rispetto deposito materiale in esame);;
4. Rapporto di prova n. 679954 rev. 0 del 29/05/2019 (piezometro PZ 3, monte idrogeologica rispetto deposito materiale in esame);
5. Rapporto di prova n. 679956 rev. 0 del 29/05/2019 (piezometro PZ 1, monte idrogeologica rispetto deposito materiale in esame);
6. Verbali di prelievo campioni n. 4657 e 4658/BON/VIM/SIA del 17/04/2019.

Responsabile del procedimento: Mirco Zambon

Responsabile dell'istruttoria: Silvia Andriolo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

